

RELAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO - Piano terra



Facciata su Fondamenta Colleoni



Ingresso e scala



Stanza n.1 - futura cucina comune



Cortile interno



Locale caldaia



Corridoio piano terra



Bagni comuni piano terra



Stanza n.2



Stanza n. 2



Stanza n. 2 - cucinino



Stanza n. 3 - magazzino



Stanza n.3 - magazzino

RELAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO - Piano primo



Scala



Corridoio primo piano



Immagini della Stanza n. 7



Ingresso Stanza n. 7



Stanza n. 7 - cucinino



Stanza n. 4



Stanza n. 4 - cucinino



Immagini della stanza n.5



Immagini dei bagni comuni al primo piano



Immagini della stanza n. 6